

◇メンテナンス・サービスについて◇

天然国産杉木製ブラインドの場合、

「100年 国産杉木製ブラインドメンテナンス・サービス」と称し、特別なメンテナンスサービスもご用意いたしております。

「100年 国産杉木製ブラインドメンテナンス・サービス」とは

本物の材料を使用することにより、30～50年以上使用できる木製ブラインドが可能となったために登場した、**業界最長のメンテナンスサービス**です。
価格は、サイズにより異なりますが、おおよそ**新品価格の3分の1**で、新品同様に再生いたします。

◇レールのオーバーホール◇

- ・操作コード・開閉コードの新品取り替え
- ・移動ランナー・操作ギアのグリスアップ

新品同様になります。

10年に1回のメンテナンスをお勧めいたします。

料金

標準・無塗装定価の**12%**

◇レールの交換◇

新品との交換になります。

20年に一度の交換をお勧めいたします。

※ただし、レールだけの販売はいたしません。

料金

標準・無塗装定価の**20%**

◇スラットの再塗装◇

サンドペーパーで表面の汚れを落とし、オスモ塗料（ウッドワックス）にて再塗装いたします。
また、スラットハンガーも新品に交換いたします。

**新品同様
になります。**

料金

オスモカラー塗装価格
(=標準・無塗装定価の**30%**)
の**25%**

※1 取外し・取付費、及び搬入・梱包費は別途となります。

※2 お客様のご使用状況によってはメンテナンスができない場合もございます